

DIGITÁLNÍ TRASOMĚR DMW 100 NÁVOD K OBSLUZE

Digitální měřicí trasoměr robustního vzhledu s jednoduchým ovládáním, spolehlivé a ergonomické užívání.

Obsah:

1. Klávesnice a displej
2. Základní informace
3. Rychlý start
4. Hlavní funkce
5. Technická specifikace
6. Výměna baterie
7. Záruka
8. Sdělení o ekologické likvidaci
9. Prohlášení o shodě EC

Klávesnice a displej

1

1. Stlačením tlačítka „ON/OFF“ přístroj zapnete a vypnete
2. Měrnou jednotku změňte stlačením tlačítka „M/Ft“
3. Výchozí hodnotu „nula“ nastavíte stlačením tlačítka „→ /Reset“
4. Stlačením tlačítka „ESC/Hold“ podržíte/uvolníte danou hodnotu
5. Stlačením tlačítka „←/☼“ aktivujete a deaktivujete režim podsvícení. Automatické vypnutí podsvícení proběhne po 15 vteřinách
6. „MEMORY/ENTER“ indikující tlačítka paměti. Přístroj má 5 paměťových míst. Uložené hodnoty zůstávají v paměti i při výměně baterií
7. Ikona „Low“ na displeji značí slabou baterii (rozsvítí se)

Základní informace

2

Můžete začít měřit vzdálenost rychle a přesně. Přístroj měří lineární vzdálenost a zobrazuje ji digitálně na displeji. Ukládá vícenásobné měření do paměti. Umožňuje jedné osobě měřit rychleji, přesněji a mnohem pohodlněji.

- LCD displej je součástí rukojeti pro snadné sledování
- 6 tlačítek k ovládání všech funkcí
- Měření délek v metrech/ stopách
- Kapacita paměti – 5 různých měření
- Měření do 9 999 m /9999.9 stop
- Patentovaný skládaný vzhled pro jednoduché užití a uskladnění
- Úsporné napájení (vysoká životnost)
- Po 5 min. nečinnosti se přístroj automaticky vypne
- Opěrný stojánek

Rychlý start

3

1. Digitální trasoměr zapnete tlačítkem (**On/Off**)
2. Nastavte jednotku měření pomocí tlačítka (**M/Ft**)
3. Zlehka tlače kolečko vpřed po trase, která má být měřena.
4. V průběhu měření lze ukládat průběžné hodnoty do paměti pomocí kombinací tlačítek (**ESC/Hold**) a (**Memory/Enter**)
5. Uložené hodnoty přečtete pomocí kombinací tlačítek (**ESC/Hold**), (**Memory/Enter**) a šipkami na tlačítkách (←/☼) a (→ /Reset)

6. Vynulování displeje přidržením tlačítka (→ /Reset)

Hlavní funkce

4

Power On/Off	ON – zapnutí přístroje. Opětovné stlačení tlačítka přístroj vypne. Zvolené délkové jednotky měření budou uchovány v paměti. Nicméně, aktuální měření a hodnoty v paměti budou vymazány. Stisknutí je přitom nutné provádět cca 2 sekundy.
M/ Ft	Přepínání délkových jednotek mezi M (metry)/ Ft (stopy). Stisknutím přecházíte mezi těmito dvěma měrnými jednotkami.
(Memory/Enter)	Tlačítko pro průběžné ukládání zobrazených hodnot do paměti. Pokud chcete uložit libovolnou hodnotu při měření do paměti, stiskněte tlačítko ESC/Hold (přidržení hodnoty) a poté tlačítko Memory/Enter . Hodnota se uloží do paměti M1. Takto můžete pokračovat až do naplnění všech pamětí (M1-M5) hodnotami. Vymazání paměti se provede delším stisknutím tohoto tlačítka Memory/Enter . Pro pohyb mezi jednotlivými paměťmi použijte tlačítek (←/☉) a (→ /Reset).
ESC/Hold	Přidržení a opětovné uvolnění dané měřené hodnoty.

Technická specifikace

5

Zdroj energie:	1x 9V baterie
Rozměry kola průměr/ obvod:	32 cm / 100 cm
Přesnost:	99,5 %
Max. měřená vzdálenost:	10 000 m/ 9999,9 stop
Nejmenší zobrazovaná vzdálenost:	1 cm (10 mm)
Teplota použití:	-10°C do 45°C
Hmotnost:	2000g

Výměna baterie

6

Výměna baterie 9V se provádí v horní části krytu kolečka po odšroubení krytky na baterie.

Záruka

7

Tento přístroj, mimo baterií, je testován a kontrolován před odesláním. Ručíme za to, že použité součástky a materiály splňují všechna kvalitativní kritéria minimálně 24 měsíců od data zakoupení. Pokud zaznamenáte nějaké problémy s tímto přístrojem, prosím, vraťte přístroj nejbližšímu distributorovi.

Pokud bude při reklamaci zjištěna vada materiálu nebo výrobní vada, bude Vaše zboží opraveno bezplatně. Garance se nevztahuje na běžné opotřebení nebo na vybité baterie, stejně tak jako na závady způsobené špatným zacházením, nebezpečným skladováním, úpravami přístroje nebo opravami neautorizovaným servisem.

Záruka:

Záruka se vztahuje pouze na závady způsobené provozem zařízení, ke kterému je určeno. Nevztahuje se na jiné než doporučené užití zařízení.

Vaše záruka nebude uznána, pokud nebudete moci předložit fakturu či doklad o zaplacení s platností kratší než 24 měsíců.

Berte v potaz, že uvedená záruka je přidanou hodnotou výrobku a nijak neporušuje práva spotřebitele.

Sdělení o ekologické likvidaci:

8

Ekologická likvidace elektro zařízení je zajištěna v rámci kolektivního systému RETELA (www.retela.cz). Recyklační příspěvek je zahrnut v ceně výrobku.

Prohlášení o shodě EC:

9

Distributor tímto prohlašuje, že digitální trasoměr mini je ve shodě s ustanoveními použitých směrnic:

Směrnice o nízkém napětí 2006/95/EC.

Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2004/108/EC.